

出雲崎町 通学路交通安全プログラム 点検及び要対策箇所一覧表 (H28～)

【出雲崎小学校・出雲崎中学校】

令和8年1月末現在

番号	実施年度	路線名	箇所（施設等）	通学路の状況・危険の内容	要望内容	事業主体	対策内容	対策状況
1	H28 H30 R3 R5 R6 R7	町道山谷小釜谷線	山谷（デイリースタア付近）	転落防止策が傾いている。 道路脇の側溝が深い。 「止まれ」路面標示が消えている。 雑草・雑木による通行支障。 雑草・雑木による通行支障。 雑草・雑木による通行支障。	防護柵の修繕 防護柵の新設 路面標示の設置 道路除草 道路除草 道路除草	出雲崎町 与板警察署	・防護柵の修繕 ・道路拡幅及び歩行帯の設置 ・路面標示の設置 ・道路除草の実施 ・道路除草の実施 ・道路除草の実施 ・随時対策中	・対策済（H28） ・対策済（H29～R2） ・対策済（R3） ・対策済（R6） ・対策済（R7） ・随時対策中
2	H28 R3	町道大坪線・ 県道寺泊西山線	川西地内（大坪橋） 県道と町道の交差点	橋の幅員が狭くすれ違いが危険。 横断が危険。 県道の除雪時に歩道が狭くなる。 信号機も注意看板も無く危険。	橋りょうの拡幅 注意喚起 除雪対応 注意喚起	出雲崎町 新潟県 新潟県	・すれ違い注意喚起看板設置 ・除雪時に配慮し路肩の空間を確保する ・注意喚起を促す路面標示を実施	・対策済（H28） ・随時対策中（R3～） ・対策済（R4）
3	H28 R3 R4 R5	町道松本1号線・ 国道352号 町道松本大門線	松本地内	交差点の見通しが悪い。 横断が危険。 「止まれ」等標示が薄れている。 国道の歩道境界ブロックが低く危険を感じる。 スピードを出している車が多い 横断歩道の見通しが悪い、スピードを出している車が多い	見通しの確保 横断歩道設置 注意喚起 防護柵の設置 見通しの確保、速度抑制	出雲崎町 与板警察署・新潟県 新潟県 出雲崎町・教育委員会	・交差点改良 ・横断歩道の設置 ・注意喚起を促す路面標示を実施 ・歩道境界ブロックの嵩上げ ・速度抑制を促す注意喚起を検討する。 ・横断せず迂回路の選択、 横断歩道移設の検討	・検討中 ・検討中 ・対策済（R3） ・対策済（R4） ・検討中 ・対策済（R5）
4	H28 R4	町道尼瀬稻川線	稻川地内	見通しが悪い。 道路幅員が狭い。 対向車が道路中央を超えて来る。	カーブミラーの取替え 道路の拡幅 注意喚起	出雲崎町	・カーブミラーの取替え ・道路拡幅工事 ・注意喚起を促す路面標示を実施	・対策済（H28） ・対策済（H28） ・対策済（R4）
5	H28 H29 R3 R7	県道寺泊西山線	小木地内 町道と県道の交差点	歩道がない。 車道との段差がある。 交差点での右左折時に徐行しない車が多く危険。 歩道がなく、バス停までの道が危険	歩道の設置 段差の解消 注意喚起 歩道の設置 段差解消	新潟県 新潟県 出雲崎町	・側溝嵩上げによる段差解消と幅員確保 ・注意喚起を促す路面標示を実施 ・バス停やバスルート変更	・対策中（→R7 検討中） ・対策済（R4） ・出雲崎町で検討中
6	H28 H30	県道寺泊西山線	川西～小木地内	歩道が狭く、凹凸が多い。 側溝の劣化によるガタツキ。 歩道（一部）の除雪がされていない。	歩道の拡幅設置 側溝の修繕 除雪による空間確保	新潟県	・歩道拡幅工事 ・段差解消と幅員確保 ・歩道除雪の実施	・一部対策済み 事業継続は検討中 ・随時対策中
7	H28	国道352号	川西地内	一部歩道がない。見通しが悪い。	歩道の設置	新潟県	・歩道の設置	・対策中（H28～）
8	H28	国道352号	川西地内	一部歩道がない。見通しが悪い。 交通量が多い。	歩道の設置	新潟県	・路肩の歩道帯設置。 (グリーンベルト)	・対策済（H28）

番号	実施年度	路線名	箇所 (施設等)	通学路の状況・危険の内容	要望内容	事業主体	対策内容	対策状況
9	H29	町道小木常楽寺線	常楽寺地内	道路脇の古井戸への転落の恐れあり。 ※ 現在通学路ではない。	安全対策	個人	・進入防止対策の実施	・所有者へ対策要請済み
10	H29 H30	県道出雲崎柿の木小島谷線	井鼻～沢田地内	夜間が暗い。 雑草により車道を通行。	道路照明灯の設置 除草	新潟県 出雲崎町	・道路照明灯の設置 ・防犯灯の設置 ・除草作業を実施	・検討中 ・対策済 (H29) ・随時対策中
11	H29 H30 R3 R7	国道352号	米田～石井町地内	歩道がなく、道路幅員が狭い。 良寛記念館入口バス停付近の横断が危険。 カーブがあり、見通しが悪く、通行者や車のすれ違いが危険。	道路の拡幅 横断歩道の設置 歩道の確保や整備までの安全対策	新潟県 新潟県 出雲崎町	・道路拡幅工事 ・道路改良時に対応 ・石井町工区は路肩拡幅改良 ・安全な海側の路肩通行をするよう呼びかける	・米田工区対策済 (R7) ・対策済 (R7) ・随時対策中
12	H30	町道立石稻川線	立石地内	防護柵がない。	防護柵の設置	出雲崎町	・防護柵の新設	・対策済 (R1)
13	H30 R3	町道太屋線	川西地内 ・町道交差点付近 ・県道からの町道	道路幅員が狭い。見通しが悪い。 除雪の道路脇の堆雪が危険。 交差点での横断が危険。 県道から入った町道の路側帯が狭い。	道路の拡幅。 速度抑制の注意喚起 雪を高く積まない 横断歩道の設置 歩道の設置	出雲崎町 与板警察署・出雲崎町 出雲崎町	・道路拡幅工事 ・路面標示等の注意喚起 ・堆雪の検討と排雪の実施 ・横断歩道の設置は出来ないが、グリーンベルトの歩道を設置し視認性を確保する	・対策済 (R2～R3) ・対策済 (R1) ・随時対策中 ・対策済 (R3) ・対策済 (R3)
14	H30	国道352号(信金前)	川西地内	見通しが悪い。	カーブミラーの設置	与板警察署・出雲崎町	・横断歩道の移設	・検討中
15	H30	国道352号	小釜谷地内	交通量が多い。横断歩道がない。	横断歩道の設置	与板警察署・出雲崎町	・横断歩道の新設	・検討中
16	H30	町道街道畠線	乙茂地内	見通しが悪い。	伐採による見通しの確保	所有者	・雑木の伐採	・所有者へ要請。対策済
17	H30	県道出雲崎柿の木小島谷線 町道上野山線	小竹地内	変形交差点と雑木で車両がカーブミラーで確認出来ない。	伐採による見通しの確保	新潟県	・雑木の伐採	・対策中
18	R3 R5	町道駅前線・ 県道寺泊西山線	大門地内	県道から町道へ入る入口付近が狭い。 「止まれ」等標示が薄れている。 出雲崎駅付近の県道沿いの路側帯が狭い スピードを出す車が多い	路上駐車の対処 注意喚起 注意喚起 注意喚起	与板警察署・出雲崎町 新潟県 与板警察署・出雲崎町	・注意喚起 ・注意喚起の路面標示 ・注意喚起の路面標示 ・速度抑制を促す注意喚起	・検討中 ・対策済 (R3) ・対策済 (R4) ・検討中 (R5)

番号	実施年度	路線名	箇所（施設等）	通学路の状況・危険の内容	要望内容	事業主体	対策内容	対策状況
19	R3	町道六郎女線・町道神条10号線	神条地内	交差点で見通しが悪い。		出小PTA	・PTAで看板等の設置検討	・検討中
20	R3	町道前田線・町道神条吉川線	神条地内	道路幅員が狭く、冬場の歩行に危険を感じる。	冬場の道路幅員確保	出雲崎町	・除雪時の対応	・随時対策中(R3～)
21	R3	国道352号	勝見地内	大雨時に水溜まりが出来やすく、通行車両による水はねがある。	水溜まり解消	新潟県	・道路補修	・対策済(R3)
22	R3	町道連絡道路小学校線	川西地内	坂道が急なため、凍結時は滑りやすく危ない。	凍結時の対策	出雲崎町	・凍結防止剤の散布	・随時対策中(R3～)
23	R3	町道清水尻線	神条地内	清水尻橋の農道(右岸・左岸)に転落防止対策の柵が無く危険。	転落防止柵の設置	出小PTA	・PTAで看板等の設置検討	・検討中
24	R3	町道船橋田中線	船橋地内	町道船橋田中線と町道南谷線が交わる沿線上の用水路との高低差に危険を感じる。	転落防止柵の設置	出雲崎町	・歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯である。	・対策済(R3)
25	R3	国道352号	米田地内	歩道と米田町営住宅の間のフェンスが老朽化し、安全面に不安。	フェンスへの対応	出雲崎町	・歩道整備により町営住宅の敷地との高低差が解消されたのでフェンスは撤去する	・対策済(R3)
26	R3	町道てまり団地4号線	川西地内	夕暮れ時にうす暗く、人通りが少なく不安。	照明の増設	出雲崎町	・照明の設置検討	・検討中
27	R3	町道立石稲川線	立石～稲川地内	夕暮れ時にうす暗く、人通りが少なく不安。	照明の増設	出雲崎町	・照明の設置検討	・検討中
28	R3	国道352号	米田～立石地内	役場から町民体育館までが暗い。特に冬場が暗い。	照明の増設	出雲崎町	・照明の設置検討	・対策済(R3)
29	R4 R5 R6	県道寺泊西山線・町道大門沢田藤巻線	大門地内	路側帯が狭く登校の時間帯は走行車も多いので歩行時に危険を感じる。 交差点は雑草が伸びると、走行車を認識しづらい。 直進からのカーブでスピードを出す車が多く、横断歩道もないため危険。	住宅ブロック塀の調整	出雲崎町	・町営住宅のブロック塀を下げ、視認性を確保する	・対策済 (R5)
				道路除草 速度抑制と注意喚起	新潟県 新潟県	・道路除草の実施 ・速度抑制を促す路面標示	・随時対策中 ・検討中	
30	R4 R5	町道清水尻線	神条地内	町道清水尻線の清水尻橋に設置してあるガードレール支柱が折れ曲がっている。	ガードレールへの対応	出雲崎町	・ガードレール支柱の変形の有無確認	・ガードレールに変形が無いことを確認済(R4) (R5)
31	R4	町道てまり団地1号線	川西地内	坂道のため、冬期間において歩道等が凍結した際に、登校時の児童が転倒するケースがある。	凍結時の対策	出雲崎町	・道路の凍結防止剤散布時に可能な限り歩道への対応も行う	・対策中(R4～)

番号	実施年度	路線名	箇所（施設等）	通学路の状況・危険の内容	要望内容	事業主体	対策内容	対策状況
32	R4	町道山谷4号線、 町道山谷小釜谷線	山谷地内	町道の交差点(やまや団地入口)の 用水路が深いため、積雪があると 気づかず転落する危険性がある。	転落防止柵設置 注意喚起	出雲崎町	・コンクリート蓋掛け及び舗 装を実施	・対策中(R4～)
33	R4 R5	町道駅前線、 町道大門7号線	大門地内	町道駅前線と町道大門7号線交差点 の見通しが悪く危険である。 路上駐車も多く児童の通学の際に 車の死角となることがある。	注意喚起	出小PTA	・PTAで看板等の設置検討	・検討中 (R4～)
34	R5 R7	国道352号	米田地内	米田町営住宅から町民プールの間の 歩道脇、草木が生い茂り見通しが悪い 通学路である歩道に草木が伸び、 通行の妨げになっている	道路除草、伐採による見通しの 確保 道路除草、伐採による見通しの 確保	新潟県 新潟県	・道路除草の実施 ・道路除草の実施	随時対策中 (R5～) 対策中
35	R6 R7	国道116号	川西地内	大型トラックやスピード超過の車 が多く、交通事故が多い。 歩道脇、草木が生い茂り見通しが悪い。 大型トラックやスピード超過の車 が多く、交通事故が多い。	ガードレール設置 速度抑制	国 国	・ドットラインの引き直し ・カラーペイント、自発光表 示を施す ・木々の剪定を行う ・ドットラインの引き直し	検討中 随時対策中 (R7～)
36	R6 R7	県道寺泊西山線	沢田地内	カーブで見通しが悪く、スピード超過 の車が横断歩道で止まらず危険。 歩道脇、草木が生い茂り通行に支障あり。 横断が危険	注意喚起 道路除草 注意喚起と道路標識の塗装	新潟県 出雲崎町	・速度抑制を促す注意喚起 ・道路除草の実施 ・バス停やバスルート変更	検討中 検討中
37	R6 R7	町道大門松本線	松本地内	スピード超過の車が多く危険。 道路脇の用水路へ転落の危険があり。 通学路脇に用水路があり危険	注意喚起 除雪 通学路の変更	出雲崎町 出雲崎町	・安全なグリーンベルト上を 通行するように促す ・新規にグリーンベルト設置	随時対策中 (R6～) 検討中
38	R6	町道妻入りの街並み線	井鼻地内	カーブで見通しが悪く、一時不停止の 車も多く危険。 路駐車があり端を歩行できず危険。	道路標識の塗替 カーブミラー調整	出雲崎町・与板警察署	・標識やカーブミラーの調整 ・パトロールの強化	検討中 (R7～)
39	R6 R7	町道妻入りの街並み線	海岸地区	スピード超過の車が多く危険。 外灯が少なく暗い。 スピード超過の車が多く危険。	注意喚起 外灯の増設 注意喚起	出雲崎町 出雲崎町	・速度抑制を促す注意喚起 ・外灯の増設 ・速度抑制を促す注意喚起	検討中 検討中
40	R6	町道てまり団地線	川西地内	外灯が少なく暗い。防犯上危険。 カーブがあり、見通しが悪い。	外灯の増設 カーブミラー設置	出雲崎町	・外灯の増設 ・速度抑制を促す注意喚起	検討中
41	R6	町道神条松本線	神条地内	外灯が少なく暗い。	外灯の増設	出雲崎町	・外灯の増設	検討中