

令和7年度点検報告一覧表

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急性度(保護者目線)	対策案
1	川西地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	・事故多発地点で、黄色信号でもスピードを上げてくる車やトラックが多い。 ・児童生徒通学側の歩道に安全柵を設置するべき。 ・信号無視する車が多い。 ・信号はあるが、事故が多い。		高 ←→ 低 A - (B) - C - D - E	・ドットラインの引き直しを予定。 ・縁石等により十分な安全対策は実施済み。 ・各関係機関での対応や安全面の周知を行う。
2	川西・山谷地内	出雲崎小学校 出雲崎中学校	・草が生い茂り、道路まではみ出ている。子供たちは道路側へよけて歩いているため草刈りするべき。 ・川沿いの雑草が高く、子供たちが見えない。 ・外灯が少なく、下校時に暗い。防犯的に危険。		高 ←→ 低 A - (B) - C - D - E	・除草等の維持管理を継続して行う。
3	沢田地内	出雲崎小学校	・バス停近くの横断歩道が薄くなり、わかりにくい。 ・カーブの先に横断歩道があるので大門側から来る車がわかりづらく、朝はスピードを出している車も多いので危険。 ・和島方面から来る車にとって、カーブの先の横断歩道になるため、減速してくれない。 ・バス停付近の歩道にツルや葉がのび、歩きづらい。		高 ←→ 低 A - (B) - C - D - E	・バス停の移動やバスルートの変更を検討する。 ・除草等の維持管理を行う。
4	松本地内	出雲崎小学校	・郵便局裏の通学路で、そばに用水路があるため危険。 ・狭い道のカーブで見通しが悪い所がある。		高 ←→ 低 A - B - C - D - (E)	・道路管理者にて、グリーンベルトの設置を行う。

令和7年度点検報告一覧表

No	点検場所	報告学校	状況	写真	緊急度	対策案
5	小木地内	出雲崎小学校	・歩道が狭く、地面が斜めになっていて歩きづらいため要注意。		高 ←→ 低 A - B - C - D - E	・バス停の移動やバスルートの変更を検討する。
6	海岸地区	出雲崎小学校	・町道妻入りの街並線でスピードを出して通る車が数台いる。 ・この坂道では、登り坂を右側通行で歩行すると歩道がほとんどないため、カーブを越すと同時に車が急に現れることがある。運転手も驚くと同時に、すぐよけようと思っても対向車がきていた場合、道路が狭いため、うまくよけれない場面がある。徒歩であれば右側通行が基本ですが、生徒の安全面から徒歩でも左側通行の方が良いのでは感じる。		高 ←→ 低 A - B - C - D - E	・危険個所を絞って表示等による速度抑制や注意喚起を行う。
7	石井町地内	出雲崎中学校	・もともと狭くカーブもあり、急な坂に加え、工事のためのコーンがあり、さらに狭くなっている、車通りも多くスピードを出している車もいるため、歩行者や、特に自転車が通るときに危険を感じる。 ・この坂道では、登り坂を右側通行で歩行すると歩道がほとんどないため、カーブを越すと同時に車が急に現れることがある。運転手も驚くと同時に、すぐよけようと思っても対向車がきていた場合、道路が狭いため、うまくよけれない場面がある。徒歩であれば右側通行が基本ですが、生徒の安全面から徒歩でも左側通行の方が良いのでは感じる。		高 ←→ 低 A - (B) - C - D - E	・安全な歩道やルートを通行するよう呼びかける。
8	米田地内	出雲崎中学校	・米田から中央公民館の通学路の草が生えすぎており危険。 ・草が長くなり、通行の妨げになりそうなときがある。 ・道路や歩道に草木が両脇からはみ出しているところが多く、展望坂までは歩道も一段と狭くなっているため伐採してほしい。		高 ←→ 低 A - B - C - (D) - E	・通行に支障が出ることのないよう注視し、除草等の維持管理を行う。 (年1回は道路管理者より除草作業実施可能)